





Objektbeschreibung

#1762

Standort	Hauptstrasse 11, 6313 Menzingen
Baujahr	Klosteranlage Ursprung 1844
Umbau / Sanierung	2018-2020
Art	Umbau / Sanierung Innen

Erneuerung der Dämmung im Wohntrakt West. Der Grundputz wurde an allen alten Wänden entfernt. Neu wurden die Aussenwände und Leibungen mit 4-6 cm Fixit 688 Dämmputz und das Treppenhaus mit 1.5 bis 2.5 cm Fixit 606 Kalkzementgrundputz grundiert. Die Wände wurden grösstenteils mit GKP Platten eingekleidet und mit Weissputz versehen.

Verwendete Materialien

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator
Fixit 606 Kalk-Zementgrundputz
Fixit 688 Wärmedämmputz

Projektbeteiligte

Bauherr	Schwester von Heilig Kreuz, 6313 Menzingen
Planer/Architekt	Alfred Müller AG, 6340 Baar
Verarbeiter	Bösch + Partner AG, 6340 Baar