



FUGA EPOXI 710

Fuga epoksydowa

Parametry:	Zaprawa przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych płytek przede wszystkim na powierzchniach o wysokich wymaganiach odporności chemicznej oraz mechanicznej. Przeznaczona jest do spoinowania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, płyt, kształtek z ceramiki szlachetnej i ceramiki budowlanej, kamionki, klinkieru, betonu oraz kamienia naturalnego na różnorodnych podłożach, m.in. jastrychach cementowych, tynkach, betonach, płytach gipsowo-kartonowych, metalu, płytach drewnopodobnych, itp. Stosowanie FUGI EPOXI 710 zaleca się szczególnie jako zaprawy spoinującej na powierzchniach stawiających wysokie wymagania odporności chemicznej oraz mechanicznej, zwłaszcza w budownictwie przemysłowym (np. baseny pływackie, kuchnie przemysłowe, natryski, balkony, oczyszczalnie ścieków, rzeźnie, galwanizernie, garbarnie, itp.). Wiąże i twardnieje bez skurczu. Po stwardnieniu mrozo-, wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie.
Właściwości:	• Chemoodporna • Wodoodporny • Mrozooodporna • Bardzo wysoka wytrzymałość • Wysoka odporność na ścieranie • Gładka powierzchnia • Bezskurczowa • Kolory: biały, szary
Sposób użycia:	
Produkt zgodny z:	• PN-EN 13888:2010
Skład:	• Dodatki modyfikujące • Wypełniacze mineralne • Żywica epoksydowa
Przygotowanie podłoża:	Do spoinowania przystąpić gdy zaprawa mocująca płytki jest dostatecznie związana i wyschnięta. Szczeliny pomiędzy płytkami powinny mieć jednakową głębokość, być oczyszczone z resztek zaprawy mocującej płytki, kurzu i innych zabrudzeń.
Rodzaje podłoża:	Płytki ceramiczne, gresowe, klinkierowe, betonowe i inne: Stosować bezpośrednio
Przygotowanie produktu:	Przed rozpoczęciem prac oba tworzące zaprawę komponenty należy dokładnie i intensywnie wymieszać ze sobą mieszadłem wolnoobrotowym (ok. 600 obrotów/ minutę). Pojemniki zawierają komponenty w proporcjach odpowiednich do mieszania. Przy częściowym wykorzystaniu opakowań należy precyzyjnie przestrzegać zalecanych proporcji mieszania. Należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie zużyta w ciągu 45 min.
Sposób użycia:	Przygotowaną zaprawę wprowadzić w spoinę przy użyciu packi lub szpachelki gumowej. Po krótkim przeschnięciu fugi, jej nadmiar usuwać przy pomocy często płukanej gąbki. Czynność tę należy wykonywać ostrożnie, aby nie powodować wymywania zaprawy ze spoin. Czyszczenie płytek wykonuje się po nałożeniu fugi lecz nie później niż przed upływem 20 minut po zakończeniu prac. Czyszczenie wykonywać przy użyciu wilgotnej miękkiej gąbki, usuwając pozostałe smugi zaprawy fugowej. Dla ułatwienia pracy do wody można dodać ok. 10% spirytusu. Uwaga! Po 4 godzinach w temperaturze 20 stopni zmywanie resztek fugi nie będzie możliwe.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +10 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.



FUGA EPOXI 710

Fuga epoksydowa

Uwagi wykonawcze:

Świeżo wyspoinowane powierzchnie należy chronić przed deszczem, rosą, wodą użytkową, wiatrem, przeciągami, silnym nasłonecznieniem oraz mrozem.

Po związaniu charakteryzuje się odpornością na temperatury od -40 °C do +110 °C.

Charakteryzuje się odpornością chemiczną na poniższe substancje: 30% kwas siarkowy, 20% ług sodowy, 20% ług potasowy, 3% kwas solny, 10% kwasu cytrynowego, 5% kwasu mlekowego, 3% nadtlenu wodoru, amoniak, lekki olej opałowy, oleje i tłuszcze roślinne, piwo, soki owocowe, sól kuchenna (roztwór nasycony).

Przechowywanie:

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.