





## Objektbeschreibung

#1725

<b>Standort</b>	Unterdorfstrasse 1, 7206 Igis	
<b>Baujahr</b>	1913	
<b>Umbau / Sanierung</b>	2019	
<b>Art</b>	Umbau / Sanierung	Innen und Aussen

Dieses Objekt wurde innen mit 100 mm Fixit 222 Hochleistungs-Wärmedämmputz gedämmt. Im Untergeschoss wurden die Aussenwände innen mit Fixit 210 Hydroment saniert. Die Fassade wurde vollflächig mit Fixit 462 eingebettet und mit Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk verputzt.

## Verwendete Materialien

Fixit 203 Deckputz mit hydraulischem Kalk  
Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz  
Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz  
Fixit 461 Sanierungsspachtel weiss  
Fixit 462 Renovationsputz  
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator  
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

## Projektbeteiligte

<b>Bauherr</b>	Gemeinde Igis, 7206 Igis
<b>Planer/Architekt</b>	Jori, Schlegel, Senn AG, Ganda 15, 7302 Landquart
<b>Verarbeiter</b>	Isogips Nüssler GmbH, 7402 Bonaduz Rogantini Gips, 7000 Chur